



**Tesla Germany GmbH**  
10 Thumenberger Weg  
NUERNBERG, Bavaria, DE, 90491  
Telefonnummer: +498921093303  
UST-IdNr.: DE265761887

## Rechnung

### ÖFFNUNGSZEITEN SERVICE CENTER

Montag - Freitag: 07:30 - 17:00  
Samstag-Sonntag: Closed

#### Rechnungsdatum

07-Jan-2021

#### Rechnungsnummer

4020S0000091049

#### Annahmedatum

04-Jan-2021 08:30:48

#### Voraussichtliche Fertigstellung

08-Jan-2021 03:00:00

#### KM-Stand Eingang

354103 Kilometers

#### KM-Stand Ausgang

354113 Kilometers

#### Rückgabe

07-Jan-2021 03:30:22

#### Serviceberater

Michael Assmann

**Bezahlt**

#### VERKAUFT AN / RECHNUNGSADRESSE

Grete Köber Familienstiftung  
Demantsfürth 27  
Uehlfeld, 91486  
Deutschland  
julius.koeber@gmail.com

#### Telefon

015167241225

#### Mobiltelefon

#### Jahr

2014

#### Typ/Modell

MODEL S

#### Amtl. Kennzeichen

SW-EV 69E

#### Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)

5YJSA3H18EFP29134

#### Farbe

Red Multi-Coat Paint

Auftr.-Nr	Arbeitsbeschreibung	Betrag (EUR)
-----------	---------------------	--------------

1

**Arbeitsauftrag:** Reichweite - kundenbeanstandung: Hallo, ich brauche eine neue Batterie (85kwh). Es handelt sich nicht um einen Garantiefall.  
Mit freundlichen Grüßen

HV Batterie - erneuert.  
Kühlsystem entlüftet und befüllt.  
Zusätzlicher Arbeitsaufwand durch Korrosion an den Befestigungsschrauben der HV Batterie .

Arbeitsbeschreibung: HV Battery Coolant - Drain and Refill (With Battery Removed)

Preis  
20.25

Rabatt  
0.00

Zwischen  
summe  
20.25

Arbeitsbeschreibung: HV Battery (Remove & Replace)

Preis  
256.50

Rabatt  
0.00

Zwischen  
summe  
256.50

Teile ersetzt oder hinzugefügt

Teil	ANZAH L	PREIS	Preis	Rabatt	Zwischen summe
NUT HFPT M10x1.50 [10]-ZnNi(2007059-00-B)	2.0	2.06	4.12	0.00	4.12
BATTERY BOLTS, SERVICE REPAIR KIT, SX(1138547-00-A)	1.0	23.53	23.53	0.00	23.53
G48 COOLANT - 50/50 MIX - 1 LITER(1119779-00-A)	18.0	15.13	272.34	0.00	272.34
SHEAR PLATE, RR SUBFRAME RH(1055866-00-A)	1.0	31.93	31.93	0.00	31.93
SHEAR PLATE, RR SUBFRAME LH(1055766-00-B)	1.0	31.93	31.93	0.00	31.93
CLIP,PUSH-PULL,7.0 HOLE,20.0 OD,11.5L(1037218-00-B)	28.0	0.29	8.12	0.00	8.12
COVER,SKI,SIDE,REAR,BATT ENCLOS(1032386-00-C)	2.0	17.65	35.30	0.00	35.30
COVER,SKI,SIDE,MID,BATT ENCLOS(1032385-00-C)	2.0	17.65	35.30	0.00	35.30
COVER,SKI,SIDE,FRONT,BATT ENCLOS(1032384-00-C)	2.0	17.65	35.30	0.00	35.30
NUT PLATE, M14(1014378-00-A)	2.0	3.45	6.90	0.00	6.90
ASY-HV BATTERY,85KWH,SX(1014116-00-A)	1.0	18,369.75	18,369.75	0.00	18,369.75
BOLT,M5X15MM LG, BUTTONHEAD,TORX(1003397-00-A)	6.0	0.08	0.48	0.00	0.48

Zwischensumme Teile 18,855.00

Arbeitsbeschreibung: Shipping/Handling

Preis  
815.40

Rabatt  
0.00

Zwischen  
summe  
815.40

Arbeitsbeschreibung: Firmware Update - Garage

Preis  
6.75

Rabatt  
0.00

Zwischen  
summe  
6.75

Arbeitsbeschreibung: Additional Work Required - Corrosion Present - Heavy

Preis  
135.00

Rabatt  
0.00

Zwischen  
summe  
135.00

Arbeitsbeschreibung: Cooling System - Check and Fill

Preis  
13.50

Rabatt  
0.00

Zwischen  
summe  
13.50

Arbeitsbeschreibung: Hose - Battery Coolant Heater to Battery (Remove & Replace)

Preis  
337.50

Rabatt  
0.00

Zwischen  
summe  
337.50

Teile ersetzt oder hinzugefügt

Teil	ANZAH L	PREIS	Preis	Rabatt	Zwischen summe
G48 COOLANT - 50/50 MIX - 1 LITER(1119779-00-A)	2.0	15.13	30.26	0.00	30.26
ASY,COOLANT CX,VEH SIDE,MDLS(1003117-00-H)	1.0	121.85	121.85	0.00	121.85

Zwischensumme Teile 152.11

Arbeitsbeschreibung: Additional Work Required - Corrosion Present - Medium

Preis  
67.50

Rabatt  
0.00

Zwischen  
summe  
67.50

Bezahlungsart: Customer Pay

20,659.51

Teile gesamt 19,007.11

Lohn gesamt 1,652.40

Arbeitsauftrag: Quality inspection

Quality inspection durchgeführt,  
Radlager und Reifen erzeugen Geräusche beim fahren.

2

Bezahlungsart: Customer Pre-Pay

0.00

Stundensatz: EUR 135

Alle bei der Reparatur verwendeten Ersatzteile sind Neuteile, sofern nicht anders angegeben.

Geben Sie die rechnungsnummer beim Ausführen der Transaktion ein:  
**SV0046C113**

Zahlungsbedingungen: Innerhalb von 0 Tagen ab Rechnungsdatum zu bezahlen.

Bankname: Citibank  
Kontobezeichnung: Tesla Germany GmbH  
IBAN, BIC: DE62502109000217458005, CITIDEFF

Teile gesamt	19,007.11
Lohn gesamt	1,652.40
Rabatt	0.00
<b>Zwischensumme</b>	<b>20,659.51</b>
MwSt. betrag	3,925.33
<b>Gesamtbetrag (EUR)</b>	<b>24,584.84</b>
Ausgleichszahlung	24,584.84
<b>Zahlung fällig</b>	<b>0.00</b>

Stiftung EAR Registration Number: DE28317099



**Tesla Germany GmbH**  
10 Thumenberger Weg  
NUERNBERG, Bavaria, DE, 90491  
Telefonnummer: +498921093303  
USt-IdNr.: DE265761887

## Rechnung

**ÖFFNUNGSZEITEN SERVICE CENTER**  
Montag - Freitag: 07:30 - 17:00  
Samstag-Sonntag: Closed

Rechnungsdatum	Rechnungsnummer
07-Jan-2021	4020S0000091114
Annahmedatum	Voraussichtliche Fertigstellung
07-Jan-2021 05:26:48	07-Jan-2021 05:30:00
KM-Stand Eingang	KM-Stand Ausgang
354113 Kilometers	
Rückgabe	
07-Jan-2021 05:27:34	
Serviceberater	
Jonathan Reich	

**Bezahl**

VERKAUFT AN / RECHNUNGSADRESSE	Telefon	Mobiltelefon	Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)
Grete Köber Familienstiftung 27 Demantsfürth Uehlfeld, GER, 91486 Deutschland julius.koeber01@gmail.com	015167241225		5YJSA3H18EFP29134
	Jahr	Typ/Modell	Amtl. Kennzeichen
	2014	MODEL S	SW-EV 69E
			Farbe
			Red Multi-Coat Paint

Auflr.-Nr	Arbeitsbeschreibung						Betrag (EUR)
1	Arbeitsauftrag: CCS Umrüstung						
	Arbeitsbeschreibung: NO LABOR PERFORMED						
	Preis 0.00    Rabatt 0.00    Zwischensumme 0.00						
	Teile ersetzt oder hinzugefügt						
	Teil	ANZAHL	PREIS	Preis	Rabatt	Zwischensumme	
		L					
	RETROFIT, CCS COMBO II, MS(1516761-00-A)	1.0	251.26	251.26	0.00	251.26	
	Zwischensumme Teile 251.26						
	Bezahlungsart: Customer Pay						251.26
	Teile gesamt 251.26						
2	Arbeitsauftrag: Zusätzliche Teil im Rahmen der CCS Umrüstung						
	CCS Nachrüstung durchgeführt						
	Arbeitsbeschreibung: Retrofit Charging System ECU And Harness						
	Teile ersetzt oder hinzugefügt						
	Teil	ANZAHL					
		L					
	KIT,RETROFIT,PLCRLY,MDLS,PRE-REFRESH(1489302-00-B)	1.0					
	A-PILLAR UPPER STANDOFF, FOAM NEOPRENE (1020856-00-A)	1.0					
	SEAT BACK GROMMET, LARGE(1016824-00-A)	2.0					
	Bezahlungsart: Customer Pre-Pay						0.00

Stundensatz: EUR 135

Alle bei der Reparatur verwendeten Ersatzteile sind Neuteile, sofern nicht anders angegeben.

Geben Sie die rechnungsnummer beim Ausführen der Transaktion ein:  
**SV0049F458**

Zahlungsbedingungen: Innerhalb von 0 Tagen ab Rechnungsdatum zu bezahlen.

Bankname: Citibank  
Kontobezeichnung: Tesla Germany GmbH  
IBAN, BIC: DE62502109000217458005, CITIDEFF

Teile gesamt	251.26
Lohn gesamt	0.00
Rabatt	0.00
Zwischensumme	251.26
MwSt. betrag	47.74
Gesamtbetrag (EUR)	299.00
Ausgleichszahlung	299.00
Zahlung fällig	0.00

Stiftung EAR Registration Number: DE28317099