



Tesla, Inc.
5350 Rue Ferrier
Montreal, QC, CA H4P 1L9
Ph.: (514) 908-3827

Estimation du service

**HEURES DU SERVICE
D'ENTRETIEN**
Lun-ven 07:00 - 19:00
Samedi-dimanche Saturday/Sunday :
08:00 - 17:00

GST/HST#: 85558 3852 RT0001
QST#: 1216911594 TQ0001

Date de la facture	Numéro de facture
18-Nov-2023	3500-009-0001478382
Date d'échéance	
18-Nov-2023	
Date/heure de réception	Date/heure promises
Odomètre à l'arrivée	Odomètre à la sortie
Kilometers	Kilometers
Prêt le	
Conseiller au service	

Facturer à	Téléphone mobile	Autre téléphone	Numéro d'identification de véhicule
Stephan Williams 235 Av Mcdougall Outremont, QC H2V 3P3 stephanrwilliams@gmail.com	+15146027837		5YJSA1E22JF294106
Année	Modèle	Numéro de plaque d'immatriculation	Couleur
2018	MODEL S		Solid Black

Numéro de travail	Description du travail					Montant (CAD)	
1	Problème : Estimate for all component with contaminated coolant					46,364.63	
	Remarques sur la réparation:						
	Correction : Drive Unit - Rear - Small (Remove & Replace) - Remove and Replace		Heures de travail	Prix	Ajustement		Sous-total
			3.78	793.80	0.00		793.80
	Pièces remplacées ou ajoutées						
	Pièce	quantité	Prix unitaire	Prix	Ajustement		Sous-total
	ASY,DRIVE,UNIT,3.0-150,REAR(1037000-00-F)	1.00	5,360.00	5,360.00	0.00		5,360.00
	Sous-total des pièces 5,360.00						
	Correction : Drive Unit - Front (2nd Generation) (Remove & Replace) - Remove and Replace		Heures de travail	Prix	Ajustement		Sous-total
			7.42	1,558.20	0.00		1,558.20
	Pièces remplacées ou ajoutées						
	Pièce	quantité	Prix unitaire	Prix	Ajustement		Sous-total
ASY,DRIVE,UNIT,3.0-150,FRONT(1035000-00-J)	1.00	4,750.00	4,750.00	0.00	4,750.00		
Sous-total des pièces 4,750.00							
Correction : HV Battery (AWD) (Remove & Replace) - Remove and Replace		Heures de travail	Prix	Ajustement	Sous-total		
		2.28	478.80	0.00	478.80		
Pièces remplacées ou ajoutées							

Pièce	quantité	Prix unitaire	Prix	Ajustement	Sous-total
ASY,HV BATT,100KWH,SX,REMANUFACTURED,RAVEN(1107679-01-E)	1.00	19,675.00	19,675.00	0.00	19,675.00
Sous-total des pièces 19,675.00					
Correction : Radiator (Remove & Replace) - Remove and Replace	Heures de travail	Prix	Ajustement	Sous-total	
	0.84	176.40	0.00	176.40	
Pièces remplacées ou ajoutées					
Pièce	quantité	Prix unitaire	Prix	Ajustement	Sous-total
RADIATOR MOTOR PEM, MS2(1057999-00-B)	1.00	405.00	405.00	0.00	405.00
COOLANT, ETHYLENE GLYCOL, 50/50 MIX(1029320-00-A)	3.00	30.71	92.13	0.00	92.13
Sous-total des pièces 497.13					
Correction : Coolant Heater - Electric - Battery - 2nd Generation (Remove & Replace) - Remove and Replace	Heures de travail	Prix	Ajustement	Sous-total	
	1.14	239.40	0.00	239.40	
Pièces remplacées ou ajoutées					
Pièce	quantité	Prix unitaire	Prix	Ajustement	Sous-total
THERMAL SYSTEM, ELECTRIC BATTERY HEATER(1038901-00-K)	1.00	214.43	214.43	0.00	214.43
COOLANT, ETHYLENE GLYCOL, 50/50 MIX(1029320-00-A)	1.00	30.71	30.71	0.00	30.71
BOLT HF M6X18 PC88 MAT.(1006529-00-A)	2.00	1.00	2.00	0.00	2.00
HEX BOLT - M6-1.00X25(1005817-00-A)	4.00	0.50	2.00	0.00	2.00
BATT HTR BRKT,MDL S(1028688-00-F)	1.00	5.00	5.00	0.00	5.00
BATT HTR TOP BRKT, MDL S(1126940-00-D)	1.00	3.30	3.30	0.00	3.30
Sous-total des pièces 257.44					
Correction : Charger - 3rd Generation (Remove & Replace) - Remove and Replace	Heures de travail	Prix	Ajustement	Sous-total	
	1.74	365.40	0.00	365.40	
Pièces remplacées ou ajoutées					
Pièce	quantité	Prix unitaire	Prix	Ajustement	Sous-total
SEAT BACK GROMMET - LARGE(1016824-00-A)	2.00	1.00	2.00	0.00	2.00
Sous-total des pièces 2.00					
Correction : DCDC Converter - 2nd Generation (Dual Motor) (Remove & Replace) - Remove and Replace	Heures de travail	Prix	Ajustement	Sous-total	

		3.54	743.40	0.00	743.40
Pièces remplacées ou ajoutées					
Pièce	quantité	Prix unitaire	Prix	Ajustement	Sous-total
DCDC,MDLS,3.4KW(1028664-00-K)	1.00	560.00	560.00	0.00	560.00
Sous-total des pièces 560.00					
Correction : Battery Chiller and EXV Assembly (Remove & Replace) - Remove and Replace		Heures de travail	Prix	Ajustement	Sous-total
		1.50	315.00	0.00	315.00
Pièces remplacées ou ajoutées					
Pièce	quantité	Prix unitaire	Prix	Ajustement	Sous-total
ASSY, BATT CHILLER AND EXV, MS AND MX(1037357-00-G)	1.00	265.00	265.00	0.00	265.00
Sous-total des pièces 265.00					
Correction : Battery Coolant Pump 1 (2nd Generation) (Remove & Replace) - Remove and Replace		Heures de travail	Prix	Ajustement	Sous-total
		0.60	126.00	0.00	126.00
Pièces remplacées ou ajoutées					
Pièce	quantité	Prix unitaire	Prix	Ajustement	Sous-total
COOLANT PUMP ASSY, FWD ISO, 212*(1037327-00-G)	1.00	370.00	370.00	0.00	370.00
HOSE (PT), RADIATOR BYPASS, MS2(1058614-00-C)	1.00	25.00	25.00	0.00	25.00
HOSE (BATT), PUMP1 TO CHILLER, MS2(1065817-00-C)	1.00	32.00	32.00	0.00	32.00
HOSE (BATT), 4WVLV TO PUMP1, MS2(1065818-00-C)	1.00	7.85	7.85	0.00	7.85
3 WAY VALVE TO 4 WAY VALVE HOSE ASSEMBLY - DUAL MOTOR(1030810-00-C)	1.00	24.00	24.00	0.00	24.00
UNDERBODY LINE TO RADIATOR HOSE ASSEMBLY(6007343-00-D)	1.00	15.40	15.40	0.00	15.40
HOSE (BATT), CHILLER TO PUMP2, MS2(1065816-00-B)	1.00	11.00	11.00	0.00	11.00
COOLANT PUMP ASSY, FWD ISO, 32*(1035348-00-G)	1.00	150.00	150.00	0.00	150.00
HOSE (BATT), PUMP2 TO DCDC, MS2(1065815-00-C)	1.00	30.00	30.00	0.00	30.00
Sous-total des pièces 665.25					

Correction : Battery Coolant Pump 2 (2nd Generation) (Remove & Replace) - Remove and Replace		Heures de travail	Prix	Ajustement	Sous-total
		0.60	126.00	0.00	126.00
Pièces remplacées ou ajoutées					
Pièce	quantité	Prix unitaire	Prix	Ajustement	Sous-total
COOLANT PUMP ASSY, FOAM ISOLATED(1067473-00-H)	1.00	320.00	320.00	0.00	320.00
Sous-total des pièces 320.00					
Correction : Powertrain Coolant Pump 1 (2nd Generation) (Remove & Replace) - Remove and Replace		Heures de travail	Prix	Ajustement	Sous-total
		0.54	113.40	0.00	113.40
Correction : Powertrain Coolant Pump 2 (2nd Generation) (Remove & Replace) - Remove and Replace		Heures de travail	Prix	Ajustement	Sous-total
		0.66	138.60	0.00	138.60
Pièces remplacées ou ajoutées					
Pièce	quantité	Prix unitaire	Prix	Ajustement	Sous-total
COOLANT PUMP ASSY, BWD ISO, 185*(1057235-00-G)	1.00	150.00	150.00	0.00	150.00
HOSE (PT), RSVR TO PUMP 1, MS2(1066686-00-B)	1.00	14.30	14.30	0.00	14.30
HOSE (BATT), HEATER TO HVBATT, MS2(1065812-00-B)	1.00	34.00	34.00	0.00	34.00
HOSE (BATT), DCDC TO HEATER, MS2(1065813-00-B)	1.00	7.85	7.85	0.00	7.85
Sous-total des pièces 206.15					
Correction : Reservoir Assembly - Coolant (Dual Motor) (Remove & Replace) - Remove and Replace		Heures de travail	Prix	Ajustement	Sous-total
		0.54	113.40	0.00	113.40
Pièces remplacées ou ajoutées					
Pièce	quantité	Prix unitaire	Prix	Ajustement	Sous-total
ASY,COOLANT BOTTLE,DM,MDL S+X(1036124-00-D)	1.00	41.41	41.41	0.00	41.41
Sous-total des pièces 41.41					
Correction : Hose - Reservoir to Coolant Pump 3 (Remove & Replace) - Remove and Replace		Heures de travail	Prix	Ajustement	Sous-total
		2.40	504.00	0.00	504.00
Pièces remplacées ou ajoutées					
Pièce	quantité	Prix unitaire	Prix	Ajustement	Sous-total

FRONT DRIVE UNIT TO 3 WAY VALVE HOSE ASSEMBLY - DUAL MOTOR(1031697-00-F)	1.00	110.00	110.00	0.00	110.00
Sous-total des pièces 110.00					
Correction : Hose - Reservoir to 4 Way Coolant Valve (Remove & Replace) - Remove and Replace		Heures de travail	Prix	Ajustement	Sous-total
		2.34	491.40	0.00	491.40
Pièces remplacées ou ajoutées					
Pièce	quantité	Prix unitaire	Prix	Ajustement	Sous-total
RESERVOIR TO 4 WAY VALVE HOSE ASSEMBLY - DUAL MOTOR(1030816- 00-E)	1.00	30.00	30.00	0.00	30.00
Sous-total des pièces 30.00					
Correction : Hose - RH 3 Way Coolant Valve to Radiator (Remove & Replace) - Remove and Replace		Heures de travail	Prix	Ajustement	Sous-total
		3.54	743.40	0.00	743.40
Pièces remplacées ou ajoutées					
Pièce	quantité	Prix unitaire	Prix	Ajustement	Sous-total
HOSE (BATT), HVBATT TO 4WVLV, MS2(1065814- 00-D)	1.00	12.10	12.10	0.00	12.10
Sous-total des pièces 12.10					
Correction : Hose - Coolant Pump 1 to LH 3 Way Coolant Valve (Remove & Replace) - Remove and Replace		Heures de travail	Prix	Ajustement	Sous-total
		2.34	491.40	0.00	491.40
Pièces remplacées ou ajoutées					
Pièce	quantité	Prix unitaire	Prix	Ajustement	Sous-total
HOSE (PT), FDU INLET, MS2(1065858-00-C)	1.00	39.00	39.00	0.00	39.00
Sous-total des pièces 39.00					
Correction : Hose - LH 3 Way Coolant Valve to Chiller (Remove & Replace) - Remove and Replace		Heures de travail	Prix	Ajustement	Sous-total
		2.34	491.40	0.00	491.40
Correction : 3 Way Coolant Valve - Chiller Bypass (Remove & Replace) - Remove and Replace		Heures de travail	Prix	Ajustement	Sous-total
		1.38	289.80	0.00	289.80
Pièces remplacées ou ajoutées					
Pièce	quantité	Prix unitaire	Prix	Ajustement	Sous-total
VALVE 3-WAY, MODEL S(6007384-00-F)	1.00	225.00	225.00	0.00	225.00
Sous-total des pièces 225.00					

Correction : Hose - Battery to 4 Way Coolant Valve (Remove & Replace) - Remove and Replace		Heures de travail	Prix	Ajustement	Sous-total
		3.00	630.00	0.00	630.00
Pièces remplacées ou ajoutées					
Pièce	quantité	Prix unitaire	Prix	Ajustement	Sous-total
VALVE 4-WAY(6007370-00-F)	1.00	105.00	105.00	0.00	105.00
Sous-total des pièces 105.00					
Correction : 4 Way Coolant Valve - Series/Parallel (Remove & Replace) - Remove and Replace		Heures de travail	Prix	Ajustement	Sous-total
		0.66	138.60	0.00	138.60
Pièces remplacées ou ajoutées					
Pièce	quantité	Prix unitaire	Prix	Ajustement	Sous-total
VALVE 4-WAY(6007370-00-F)	1.00	105.00	105.00	0.00	105.00
Sous-total des pièces 105.00					
Correction : Coolant Rapid Mate - Vehicle Side (Remove & Replace) - Remove and Replace		Heures de travail	Prix	Ajustement	Sous-total
		1.56	327.60	0.00	327.60
Pièces remplacées ou ajoutées					
Pièce	quantité	Prix unitaire	Prix	Ajustement	Sous-total
ASY,COOLANT CX,VEH SIDE, MS AND MX(1003117-00-H)	1.00	165.00	165.00	0.00	165.00
Sous-total des pièces 165.00					
Correction : Hose - Charger Outlet (Remove & Replace) - Remove and Replace		Heures de travail	Prix	Ajustement	Sous-total
		1.92	403.20	0.00	403.20
Pièces remplacées ou ajoutées					
Pièce	quantité	Prix unitaire	Prix	Ajustement	Sous-total
HOSE (PT), CHARGER OUTLET, MS2(1065388-00-C)	1.00	7.85	7.85	0.00	7.85
HOSE (PT), LRDU INLET, MS2(1058669-00-D)	1.00	13.20	13.20	0.00	13.20
Sous-total des pièces 21.05					
Correction : Hose - Charger to Motor (Remove & Replace) - Remove and Replace		Heures de travail	Prix	Ajustement	Sous-total
		2.82	592.20	0.00	592.20
Pièces remplacées ou ajoutées					
Pièce	quantité	Prix unitaire	Prix	Ajustement	Sous-total
HOSE (PT), RDU TO PUMP 2, MS2(1065389-	1.00	9.90	9.90	0.00	9.90

00-E)					
HOSE (PT), PUMP 2 TO CHARGER, MS2(1065387-00-C)	1.00	12.10	12.10	0.00	12.10
HOSE (PT), LRDU OUTLET, MS2(1058001-00-C)	1.00	12.10	12.10	0.00	12.10
Sous-total des pièces 34.10					
Correction : Hose - Coupler to Battery Pump 2 (Remove and Replace) - Remove and Replace		Heures de travail	Prix	Ajustement	Sous-total
		1.92	403.20	0.00	403.20
Pièces remplacées ou ajoutées					
Pièce	quantité	Prix unitaire	Prix	Ajustement	Sous-total
HOSE (PT), RDU TO PUMP 2, MS2(1065389-00-E)	1.00	9.90	9.90	0.00	9.90
Sous-total des pièces 9.90					
Correction : Hose - DCDC Converter to Battery Pump 2 (Remove and Replace) - Remove and Replace		Heures de travail	Prix	Ajustement	Sous-total
		1.98	415.80	0.00	415.80
Correction : Hose - Outlet - Rear Drive Unit (Remove & Replace) - Remove and Replace		Heures de travail	Prix	Ajustement	Sous-total
		0.48	100.80	0.00	100.80
Pièces remplacées ou ajoutées					
Pièce	quantité	Prix unitaire	Prix	Ajustement	Sous-total
HOSE (PT), SRDU OUTLET, MS2(1058000-00-F)	1.00	23.00	23.00	0.00	23.00
Sous-total des pièces 23.00					
Correction : Hose Assembly - Powertrain Coolant Pump to Front Drive Unit (Pre-Refresh) (Remove and Replace) - Remove and Replace		Heures de travail	Prix	Ajustement	Sous-total
		1.75	367.50	0.00	367.50
Correction : Hose - Coolant Pump 3 to Rocker (Remove & Replace) - Remove and Replace		Heures de travail	Prix	Ajustement	Sous-total
		2.40	504.00	0.00	504.00
Pièces remplacées ou ajoutées					
Pièce	quantité	Prix unitaire	Prix	Ajustement	Sous-total
HOSE (PT), PUMP1 TO ROCKER, MS2(1065884-00-C)	1.00	39.00	39.00	0.00	39.00
HOSE (PT), LEFT HAND ROCKER TO TORQUEBOX, MS2(1072148-00-B)	1.00	11.00	11.00	0.00	11.00

HOSE (PT), LEFT HAND ROCKER BUNDLE, MS2(1065887-00-E)	1.00	65.00	65.00	0.00	65.00
Sous-total des pièces 115.00					
Correction : Hose - Inverter to Rocker (Remove & Replace) - Remove and Replace		Heures de travail	Prix	Ajustement	Sous-total
		2.70	567.00	0.00	567.00
Pièces remplacées ou ajoutées					
Pièce	quantité	Prix unitaire	Prix	Ajustement	Sous-total
HOSE (PT), SRDU INLET, MS2(1058668-00-D)	1.00	22.00	22.00	0.00	22.00
Sous-total des pièces 22.00					
Mode de paiement : Customer Pay					
Montant total des pièces	33,615.53				
Montant total de la main-d'œuvre	12,749.10				
Heures de travail	60.71				

Taux horaire du centre de service: CAD 210

Toutes les pièces sont nouvelles, sauf indication contraire.

Total des pièces (CAD)	33,615.53
Main-d'oeuvre totale (CAD)	12,749.10
Rabais	0.00
Sous-total (CAD)	46,364.63
Taxes	6,943.07
Montant total (CAD)	53,307.70

		(%)		
GST	46,364.63	5.00	2,318.19	Tax Percent 5.00
QST	46,364.63	9.98	4,624.88	Tax Percent 9.97500

Signature :

Date :

La Loi de 2002 sur la protection du consommateur vous confère des droits dans le domaine de la réparation des véhicules automobiles. Vous avez entre autres le droit d'obtenir un devis écrit, et le montant de la facture ne doit pas dépasser de plus de dix (10) pour cent la somme figurant sur le devis. Si vous renoncez à ce droit, le réparateur doit vous faire autoriser la somme maximale que vous paierez pour les réparations. Il ne doit pas vous facturer une somme qui lui serait supérieure. Dans tous les cas, il ne doit pas facturer de travaux que vous n'avez pas autorisés. Nous vous suggérons de communiquer avec le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises si vous avez des questions au sujet des travaux ou des réparations effectués par le réparateur ou en ce qui concerne vos droits et vos obligations selon la Loi de 2002 sur la protection du consommateur.

Signature du client J'autorise par la présente signature à procéder aux réparations en utilisant les pièces de rechange nécessaires. Toutes pièces (incluant pneus/roues) retirées ou remplacées par Tesla pendant l'entretien du véhicule deviendront la propriété de Tesla. Je reconnais ne pouvoir tenir Tesla Motors pour responsable quand à toutes pertes ou dommages se rapportant au véhicule ou aux objets laissés dans le véhicule en cas d'incendie, de vol, ou toute autre cause hors du contrôle de Tesla, ni en cas de retards causés par l'indisponibilité des pièces ou retards dans les livraisons des pièces de la part du fournisseur ou du transporteur. J'autorise aussi Tesla Motors et ses employés à utiliser le véhicule en question sur les routes, autoroutes, ou autres lieux à des fins de tests et d'inspections. Le kilométrage effectué pourrait aller de quelques kilomètres jusqu'à 160-320 kilomètres. Le client est

conscient et approuve les kilomètres parcourus associés au diagnostic et aux tests. Le client reconnaît ne pouvoir s'opposer au droit de rétention de son véhicule en cas de non-paiement. Les seules garanties sur les produits vendus sont celles du fabricant. Le vendeur décline expressément toute garantie, explicite ou implicite, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, ni assume, ni autorise aucune autre personne à assumer, les responsabilités en lien avec la vente des dites pièces. Les lois en vigueur prévalent sur toutes les restrictions contenues dans ce document.

Nom complet :